

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 178» городского округа Самара
(МБОУ Школа № 178 г.о. Самара)

Россия, 443016, г.Самара, ул. Черемшанская, 2А,
тел./факс: 8 (846) 995-91-48, 341-03-52, 341-03-51, e-mail: school178@mail.ru

15.03. 2017 № 22

Руководителю
Средне-Поволжского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
М.П. Михайлину

Отчет

о результатах исполнения предписания №09-520/437-01-17-009-П от 20 января 2017 года по итогам проверки МБОУ Школы №178 г.о. Самара. Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до 20.03.2017 г.

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт нормативного правового акта, норм. тех. док-та, требования которого нарушены	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
Электроустановки			
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний	п.1.4.20 ПТЭЭП	Ответственный за электрохозяйство прошел обучение в ЧОУ ДПО(ПК) «Самарский межотраслевой институт», ожидается вызов на экзамен в соответствии с графиком.
2.	В должностную инструкцию ответственного за электрохозяйство №55 не внесены изменения после утверждения «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (имеется ссылка на Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)	п.1.8.8.ПТЭЭП	выполнено
3.	Не пересмотрены (не реже 1 раза в 3 года) инструкции по эксплуатации, утвержденные директором 28.08.2013г.	п.1.8.8.ПТЭЭП	выполнено
4.	Не в полном объеме ведется журнал учета присвоения группы I по электробезопасности незлектротехническому персоналу: - не указана должность (профессия) Фоминой С.А. (запись от 01.09.2016г.); - не указана дата присвоения, проводимой в 2015 г.	п.1.4.4. ПТЭЭП	выполнено
5.	На дверях распределительных устройств отсутствуют надписи,	п.2.2.20. ПТЭЭП	выполнено



	указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование		
6.	В помещениях распределительных устройств отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений, утвержденные 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство	п.1.5.18. ПТЭЭП	выполнено
7.	На недействующих шкафах «Учет ввода №1», «Учет ввода №2» в помещениях №188 отсутствуют надписи «Резерв»	п.2.2.20.ПТЭЭП	выполнено
8.	На автоматических выключателях в шкафу ЩС-1 в помещении №118 отсутствуют надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями	п.2.6.14.ПТЭЭП	выполнено
9.	Не заизолированы концы свободных жил кабеля у автоматического выключателя АП-50 в помещении «Овощной цех»	п.2.6.15.ПТЭЭП	выполнено
10.	На лицевых панелях управления в помещении «Овощной цех» отсутствуют надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями	п.2.6.14.ПТЭЭП	выполнено
11.	На дверях электрощитовой в бассейне отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца	п.2.2.20. ПТЭЭП	выполнено
12.	В помещении спортивного зала у входной двери не закреплена розетка	п.1.2.2.ПТЭЭП	выполнено
13.	На электродвигателях и приводимых ими механизмах отсутствуют стрелки, указывающие направления вращения	п.2.5.3.ПТЭЭП	выполнено
14.	На электродвигателях отсутствуют надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся	п.2.5.3.ПТЭЭП	выполнено
Тепловые установки			
15.	В распорядительном документе руководителя организации на ответственного за исправное и безопасную эксплуатацию тепловых электроустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации №200 от 01.09.2016г. указана зам. директора по АХЧ Косяченко И.С., не прошедшая проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок» в комиссии государственного надзора	п.2.2.2.ПТЭ ТЭ	Косяченко И.С. прошла обучение в ООО ЦДО «Промэнергобезопасность» ожидается вызов на экзамен в соответствии с графиком.
16.	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зам. директора по АХЧ Косяченко И.С. не прошла проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии государственного энергетического контроля	п.2.3.20 ПТЭ ТЭ	Ответственный за теплоснабжение прошел обучение в ООО ЦДО «Промэнергобезопасность» ожидается вызов на экзамен в соответствии с

